リコールのお知らせ

お客様各位

日頃より、弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、2014年、2015年モデルの一部のFarleyに、誤った形状のフロントフォーク（図1）が取り付けられていることが判明いたしました。現状のままご使用いただくと、フロントフォークがステアリングコラム部から破損する恐れがございますので、無償交換させていただきます。該当車種には、ステアリングコラムがストレート形状のものが取り付けられており、テイパード形状のフォークと交換させていただきます。

対象車種

- 2014 Farley
- 2014 Farley frameset
- 2015 Farley 6（日本国内販売モデル）
- 2015 Farley 6 frameset

フォークの確認が完了するまで、該当バイクの使用を中止してください。

製品が破損した場合、深刻な事故を引き起こす危険性があります。販売店にて安全性が確認されるまで、該当バイクへの乗車は停止いただくようお願いいたします。

弊社の対応

対象車種をお持ちのお客様は直ちに乗車をお止めいただき、ご面倒おかけいたしますがお近くのトレック正規販売店へお持込下さい。フロントフォークを無償で交換させていただきます。その際、ご協力いただいた御礼と致しまして店頭にてご使用いただける10,000円分（税込）のボントレガークーポンをお渡しいたします。

この度は、弊社製品のリコールにより、皆様へはご心配、ご不便おかけしますことを深くお詫び申し上げます。弊社では、製品の品質及び安全性のさらなる向上を目指し取り組んでまいりますので、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

トレック・ジャパン株式会社　〒662-0036 兵庫県西宮市大井手町7-28
リコールお問い合わせ（フリーダイヤル）:0120-939007　《受付時間》10:00-12:30・13:30-17:00（土・日・祝を除く）
This letter was prepared in cooperation with the Consumer Product Safety Commission.

対象車種

- 2014 Farley
- 2014 Farley frameset
- 2015 Farley 6（日本国内販売モデル）
- 2015 Farley 6 frameset

2014 FARLEY AND FRAMESETS

2015 FARLEY 6（日本販売モデル）**AND FRAMESET**