



BENACHRICHTIGUNG ÜBER SICHERHEITSRÜCKRUF

Werter Trek-Kunde,

Vielen Dank, dass du dich kürzlich für ein Fahrrad von Trek oder Diamant entschieden hast. Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass du eines der folgenden Modelle (sowohl Standard- als auch WSD-Modelle sind betroffen) gekauft hast, die mit einer SR Suntour-Federgabel ausgestattet sind:

2011	2012	2013
Wahoo	8.3 DS	8.3 DS
Marlin	Wahoo	Cali
Marlin SS	Marlin	Wahoo
7300	Marlin SS	Marlin
	7300	Elan Legere
	Elan Legere	




Abb. 1. In Nabe eingebauter Schnellspanner mit Unterlegscheiben

Einige dieser Fahrräder wurden mit folgenden SR Suntour-Federgabeln ausgestattet, bei denen die Gabelausfallenden brechen können: XCM (29"), XCT (29") oder NEX (700C). Sollte dies passieren, kann der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrrad verlieren und verletzt werden.

Deine Sicherheit liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund haben wir einen speziellen Schnellspanner entwickelt, der ein mögliches Brechen der Ausfallenden an der Gabel verhindern soll. Trek wird den vorderen Schnellspanner an den betroffenen Fahrrädern kostenlos durch einen speziellen Schnellspanner mit Unterlegscheiben (siehe Abb. 1) ersetzen.

Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen darüber, was du als Nächstes tun solltest, wenn du der Besitzer eines dieser betroffenen Fahrräder sein könntest.

BETROFFENE MODELLE

Nur bestimmte Fahrräder aus den Modelljahren 2011, 2012 und 2013 sind betroffen. Die Seriennummern dieser Fahrräder können auf „F“, „G“ oder „H“ enden. Dein Fachhändler vor Ort kann dir helfen herauszufinden, ob deine Gabel Teil dieses Rückrufes ist. Auf den folgenden Seiten findest du Informationen darüber, woran du die betroffenen Modelle erkennen kannst.

BITTE FAHRE DEIN FAHRRAD NICHT, BIS DER VORDERE SCHNELLSPANNER AUSGETAUSCHT WURDE.

Sollten die Gabelausfallenden brechen, könnte dies zu einem schweren Unfall führen. Fahre dein Fahrrad erst dann wieder, wenn dein Trek-Fachhändler den Schnellspanner ausgetauscht hat.

WAS TREK FÜR DIE BESITZER BETROFFENER FAHRRÄDER TUT

Wenn du ein Fahrrad besitzt, das von diesem Rückruf betroffen ist, stellt dir Trek – über deinen Trek-Fachhändler – einen kostenlosen Ersatzschnellspanner für das Vorderrad bereit. Solltest du noch Fragen haben, wende dich bitte an deinen Trek-Fachhändler oder ruf die Rückruf-Hotline von Trek unter folgender Nummer an: **+43 (0) 82 082 01 21**

VIELEN DANK, DASS DU EIN FAHRRAD VON TREK ODER DIAMANT GEKAUFT HAST

Für alle Unannehmlichkeiten, die dieses Problem hervorgerufen haben könnte, möchten wir uns bei dir entschuldigen. Wir schätzen dich als unseren Kunden, und wir möchten, dass dir dein Trek- oder Diamant-Fahrrad auch weiterhin viel Freude bereitet. Wir hoffen, dass du nach der Reparatur deines Trek- oder Diamant-Fahrrades wieder sicher und unbeschwert in die Pedale treten wirst.

BETROFFENE MODELLE

Der Modellname steht auf dem Rahmen, normalerweise am hinteren Ende des Oberrohrs (siehe Abb. 2).



Abb. 2. Stelle des Modellnamens

2011



2011 Trek Wahoo



2011 Trek Marlin



2011 Trek Marlin SS



2011 Trek 7300

2012



2012 Trek 8.3 DS



2012 Trek Wahoo



2012 Trek Marlin



2012 Trek Marlin SS



2012 Trek 7300



2012 Diamant Elan Legere

2013



2013 Trek 8.3 DS



2013 Trek Cali



2013 Trek Wahoo



2013 Trek Marlin



2013 Diamant Elan Legere