



BENACHRICHTIGUNG ÜBER SICHERHEITSRÜCKRUF

Einige dieser Fahrräder sind mit einer Approved Carbon-Sattelstütze von Bontrager (siehe Abb. 1 und 2) ausgestattet. Das Festziehen der Sattelklemme kann bei den oben erwähnten Modellen zur Beschädigung der Sattelstütze führen. Diese Beschädigung kann zur Materialermüdung und schließlich zum Reißen oder Brechen der Sattelstütze führen. In diesem Fall kann der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrrad verlieren.

- 2015 Superfly 9.8 X1
- 2015 Superfly 9.8 XT
- 2015 Superfly 9.8 FS SL

Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen darüber, was du als Nächstes tun solltest, wenn du der Besitzer eines dieser betroffenen Fahrräder sein könntest. Deine Sicherheit liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund wird Trek an den betroffenen Fahrrädern die Sattelstütze kostenlos austauschen.

BETROFFENE MODELLE

Nur bestimmte Fahrräder aus dem Modelljahr 2015 sind betroffen. Auf den folgenden Seiten findest du Informationen darüber, woran du diese Modelle erkennen kannst. Außerdem findest du eine vollständige Liste mit den Seriennummern der betroffenen Fahrräder sowie ein benutzerfreundliches Suchtool auf der Trek-Website:

http://www.trekbikes.com/de/de/support/safety_and_recalls/.

FAHRE DEIN FAHRRAD NICHT, BIS DIE SATTELSTÜTZE FACHGERECHT ÜBERPRÜFT WURDE

Sollte die Sattelstütze unerwartet brechen, könnte dies zu einem schweren Unfall führen. Fahre dein Fahrrad nicht, bis dein Trek-Fachhändler die Sattelstütze geprüft hat und im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt hat, ob die Sattelstütze von diesem Rückruf betroffen ist oder nicht.

WAS TREK FÜR DIE BESITZER BETROFFENER FAHRRÄDER TUT

Wenn du ein Fahrrad besitzt, das von diesem Rückruf betroffen ist, stellt dir Trek – über deinen Trek-Fachhändler – eine kostenlose Sattelstütze als Ersatz bereit. Darüber hinaus erhältst du einen Gutschein im Wert von 20 €, den du bis zum 31. Dezember 2015 bei deinem autorisierten Trek-Fachhändler für ein Bontrager-Produkt deiner Wahl einlösen kannst.

Solltest du noch Fragen haben, wende dich bitte an deinen Trek-Fachhändler oder rufe die Rückruf-Hotline von Trek unter folgender Nummer an: **+49 (0)180 350 70 10**.

VIELEN DANK, DASS DU EIN FAHRRAD VON TREK GEKAUFT HAST

Für alle Unannehmlichkeiten, die dieses Problem hervorgerufen hat, möchten wir uns bei dir entschuldigen. Wir schätzen dich als unseren Kunden, und wir möchten, dass dir dein Trek-Fahrrad auch weiterhin viel Freude bereitet. Wir hoffen, dass du nach der Reparatur deines Trek-Fahrrads wieder sicher und unbeschwert in die Pedale treten wirst.

Dieses Schreiben wurde in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Kommission für Produktsicherheit bei Verbrauchsgütern erstellt. Wenn du noch Fragen zu den Informationen in diesem Brief hast, wende dich bitte an deinen Trek Fachhändler.




ABB. 1.
Position der Sattelstütze
am Fahrrad



ABB. 2.
Sattelstütze Bontrager
Approved Carbon

BETROFFENE MODELLE

- 2015 Superfly 9.8 XT
- 2015 Superfly 9.8 X1
- 2015 Superfly 9.8 FS SL



2015 Superfly 9.8 XT



2015 Superfly 9.8 X1



2015 Superfly 9.8 FS SL